

Акт
согласованных мер для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №19 Центрального района СПб)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт: Санкт-Петербург, пер. Джамбула, д. 10, литер А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 3 этажа, 1 461,4 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 1 169 кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: отдел образования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга, Невский пр., д. 176

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с тяжёлыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи, со сложным дефектом и с иными ограниченными возможностями здоровья), присмотр и уход за детьми

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 80 чел.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги, дистанционно:

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта) : О, С, Г, У, К

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ детский сад №19 Центрального района СПб Суханова Е.Е с одной стороны, действующий на основании Устава и генеральный директор АНО «Интернациональный творческий союз ветеранов и инвалидов боевых действий» Никулин О.Е. с другой стороны, действующий на основании Устава составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: да, не соответствует для К
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует для С, О
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да, не соответствует для К, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте 1,1 м): да
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует для О, К, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У:
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: нет

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №19 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт-Петербург, пер. Джамбула, д. 10, литер А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	С, О, Г, У, К	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Калитка на пути следования к стационарному наружному пандусу имеет порог высотой 0,13 м. и не выделена цветом, отличным от цвета ограждения. Перед пандусом существует перепад высот 0,05 м. Принятые меры: у центрального входа размещена кнопка вызова персонала, оказывающего помощь инвалидам в передвижении к месту получения услуг.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	О, С, Г, У, К	Покрытие пандуса не ровное. Перед внешней лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели, на проступях краевых ступеней отсутствуют одна или несколько полос, контрастных с поверхностью	

		<p>ступени. При ширине лестницы 7,7 м отсутствуют дополнительные разделительные поручни, поручни лестницы не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51261, отсутствуют двухсторонние поручни у пандуса. Пандус не оборудован колесоотбойником. Проемы входных дверей имеют пороги высотой 0,07; 0,05 м и 0,04 м., отсутствует смотровая панель в полотне наружных дверей. Ширина рабочей створки двухстворчатой входной двери центрального входа имеет ширину 0,7 м.</p> <p>Принятые меры: доступность для инвалидов обеспечивается при сопровождении их ответственным сотрудником учреждения.</p>	Приказ №62 от 31.08.2020
3		<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>	Приказ №79 от 29.10.2020
	С, О, К	<p>На проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени. Поручни лестниц не имеют завершающих горизонтальных частей. Дверные проемы внутренних помещений имеют пороги высотой 0,05 м. Внутренние лестницы не дублируются подъемным устройством, доступность этажей выше первого для инвалидов категории «К» не обеспечена.</p> <p>Принятые меры: сопровождение инвалида ответственными сотрудниками учреждения. Инвалиды категории «К» обслуживаются только на 1 этаже здания или дистанционно.</p>	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
	Г, О, С, У, К	При сопровождении ответственными сотрудниками учреждения.	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
	С, Г, О, У, К	<p>Отсутствуют специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных.</p> <p>Принятые меры: сопровождение детей-инвалидов воспитателем (помощником воспитателя). Сан.узел для посетителей из числа взрослых не предусмотрен.</p>	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
	С, О, Г, У, К	<p>Вход на земельный участок не оборудован доступными для МГН элементами информации об объекте, информирующая тактильная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля с указанием наименования учреждения, времени работы размещена перед центральным входом в здание.</p> <p>Входные двери не имеют знака, указывающего на доступность здания.</p> <p>Принятые меры: необходимая информация предоставляется инвалидам в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств сопровождающим инвалида ответственным сотрудником учреждения.</p>	
Дополнительные меры (при наличии)			

7.		Автостоянки	
		Не предусмотрены	
8.		Организационные меры	
	О, С, Г, У, К	Приказом №58 от 12.12. 2016 г. утверждена Политика обеспечения условий доступности объектов и услуг для инвалидов. Приказом №37 от 26.08.2016 г. утверждены дополнения к должностной инструкции лиц, ответственных за сопровождение инвалидов на объекте. Приказом №42/1 от 26.08.2016 утверждена программа инструктирования сотрудников по вопросам обеспечения доступности услуг для инвалидов. Приказом №62 от 31.08.2020 г. назначен сотрудник, ответственный за создание условий доступности объекта для инвалидов и МГН - зам. заведующего по АХР Долинская Е.В.; утверждены должности сотрудников, ответственных за встречу и сопровождение инвалидов на объектах; назначен сотрудник, ответственный за проведение инструктирования персонала по вопросам обеспечения услуг для инвалидов – учитель-дефектолог Войлокова Е.Ф.; назначен сотрудник – юрист Сурова А.В., ответственный за внесение (при необходимости) дополнений в должностные инструкции ответственных лиц, обеспечивающих доступность объектов и услуг для инвалидов. Приказом №79 от 29.10.2020 г. утверждён временный Порядок обслуживания инвалидов на объекте. На сайте учреждения в сети Интернет размещена Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте, а также в дистанционном порядке.	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):

- Устранить порог калитки, создающий препятствие для движения МГН при входе на участок (п. 5.1.2. СП 59.13330.2016);
- Перепад высот на пути следования к пандусу обустроить понижением высоты до 0,015 м (п.5.1.8. СП 59.13330.2016).
- Произвести ремонт покрытия пандуса (п. 5.1.11 СП 59.13330.2016).
- При входе на участок и в здание разместить указатель в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 доступности входа в учреждение для инвалидов; установить указатели движения к доступному входу. Установить указатели внутри здания, указывающие на пути эвакуации, доступные для инвалидов (п. 6.5.1. СП 59.13330.2016).
- Калитку выделить цветом, отличным от цвета ограждения (п. 6.1.7 СП 59.13330.2016)